




18기 청소년운영위원회 시설 모니터링 제안 사후조치

2020.11.23.~ 2020.12.31

	<p>· 제안 내용 :</p> <p>모서리 보호대 부착 부착시 더 단단하게 고정할 수 있도록 했으면 좋겠음</p> <p>담당확인 : 업무지원팀, 청소년운영위원회</p>
<p>2~3층 도담도담실을 비롯하여 전체적으로 모서리 보호대가 벗겨진 곳이 많음</p>	<p>결과 : 21년 예산으로 상반기내 모서리 보호대 부착 예정</p>
	<p>· 제안 내용 :</p> <p>1안) 쓰레기통이 잘 보일 수 있도록 외부에 설치 2안) 사이즈를 재서 현재 쓰레기통보다 큰 것으로 교체</p> <p>담당확인 : 업무지원팀</p>
<p>2~3층 분리수거와 일반쓰레기통이 구별되어 있으나 쓰레기통이 더 작아서 주변에 버려지거나 섞이는 경우가 많아 조치가 필요함</p>	<p>결과 : 21년 상반기 리모델링 시 의견 반영하여 조치 예정</p>
	<p>· 제안 내용 :</p> <p>나사 고정</p> <p>담당확인 : 업무지원팀, 교육문화팀</p>
<p>교실에 나사가 고정이 안된것들이 있어 위험해 보임</p>	<p>결과 : 나사 고정, 월단위로 정기적으로 확인하기로 함</p>



· 제안 내용 :

좋은 글귀를 넣어 현수막을 제작하여 붙이면 좋겠습니다.

담당확인 : 업무지원팀, 청소년운영위원회

센터 입구 옆면 공간이 너무 험하고 없어보임

결과 : 청운위 위원들에게 문구 응모 받아 현수막 제작으로 게시 함




· 제안 내용 :

사용하지 않는 콘센트에는 마개 끼우기 콘센트 옆으로 두고 사용 권장하기

담당확인 : 업무지원팀

전체적으로 콘센트에 먼지가 많아 화재 위험이 있어 보임

결과 : 콘센트 마개 구매 후 모든 콘센트에 마개 설치



· 제안 내용 :

벽면에 자석 부착 가능한 타공판이나 알림판설치

담당확인 : 업무지원팀, 청소년운영위원회

홍보포스터나 안내포스터 부착이 여기저기 되어 있어 지저분해 보이고 테이프가 잘 떨어짐

결과 : 엘리베이터 옆 벽면에 타공판을 구매하여 알림판 설치